


瀬戸小学校



凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
瀬戸	1	2022	児童は登下校時、隅に寄って車を避けているが、2箇所の急カーブが危険。 (会社北側のモロン坂辺り)	【市】 路面標示（減速・急カーブ）の設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]
瀬戸	2	2022	坂になっており、車のスピードが出ているため、児童が交差点を横断する際に危険を感じる。	【市】 路面標示（横断者あり・交差点マーク）の設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号3]
瀬戸	3	2022	車の通行量も多く、見通しが悪い地点があり危険である。 危険箇所へ歩道（歩道橋）、標識、凹凸のあるライン設置を望む。（瀬戸小学校南東の佐波瀬戸幹線道路）	【市】 路面標示の設置 路面標示（横断者あり）の修復 路面等舗装補修（対策完了）	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号6] 2022年度中に舗装の打替え実施（大規模） 信号機は福山道路完成後に検討