


# 中条小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
中条	1	2024	朝、児童進行方向と車両進行方向が交わるが、交差点にミラー等もなく、車両のスピードも結構出ている危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育（対応完了） 横断旗の設置	一部対応完了	
中条	2	2024	転落防止柵が1か所設置されておらず、危険である。	【市】 転落防止柵の設置	対応中	