


長浜小学校



凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 2500
 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
長浜	1	2024	登校時に交通量が多く危険である。	【市】 外側線の修復	全て対応完了	
長浜	2	2024	児童転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
長浜	3	2024	グリーンベルトが薄くなっている。	【教育委員会】 グリーンベルト引き直し	全て対応完了	