# 引野小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境界
通学路（小学校）
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
引野小学校
一ツ橋中学校
1
4
13
14
18
20
22
縮尺　1：4429
100　50　0　100

| 学校名 | 位置図番号 | 通学路点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引野 | 1 | 2024 | 朝夕は旭丘より下ってくる車の抜け道となり交通量が多く速度も速くてとても危険。登校時は見守り隊・交通推進隊が立ってくださっているが、下校時及び放課後は児童だけの横断となり、不安に思っている。 | 【警察】<br>速度規制標示の設置<br>【市】<br>外側線の修復<br>【学校・地域】<br>児童生徒への交通安全教育 | 全て対応完了 | |