


大成館中学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大成館	1	2024	府中松永線が開通し、通勤・通学時間帯の交通量が増加し、スピードも出やすいため横断時に危険。西進する車両は、左側アパートのダストボックスで松永駅方面から北進する歩行者を視認しづらいため、横断時に危険。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	全て対応完了	
大成館	2	2024	道幅が狭く、河川まで高さ3メートル以上あり転落の危険あり。	【市】 転落防止柵の設置	対応中	