

鷹取中学校



凡 例	
● —	小学校の点検・対策箇所
● —	中学校の点検・対策箇所
—	小学校区の境
—	小学校の通学路
⋯	中学校の通学路
	小学校
	中学校
- - -	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 1000
 10 5 0 10 20 30 40 50

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
鷹取	1	2022	住宅街道路のT字交差点。 鋭角方向に車両，歩行者の往来の見通しが悪い。 鋭角にある住宅塀が高く，見通しが極めて悪くなった。	【市】 外側線の引き直し グリーンベルトの設置 →交差点マークの設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1] グリーンベルトの設置について、地域要望取り下げにより対策内容変更。