


伊勢丘小学校

凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
伊勢丘	1	2024	自転車走行が多く、児童とすれ違う時、危険である。	【学校・地域】 注意喚起看板取付 自転車マナーについて申入れ	全て対応完了	
伊勢丘	2	2024	コンビニわきから小学校下への通りが抜け道になっており、南北方面に車のスピードが出ており、交通量も多い。	【市】 対応完了 外側線の修復 【学校・地域】 地域・保護者への啓発 注意喚起看板取付	一部対応完了	
伊勢丘	3	2024	坂の上から下ってくる車のスピードが出ている。加えて白線が消えており、通学路が分かりにくい。そのため、児童が道路を曲がる時、危険である。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【市】 路面標示の設置（減速） 外側線の修復	全て対応完了	
伊勢丘	4	2024	モールから出てくる自動車が一旦停止せずに歩道を横断することが多い。そのため、歩道を通行する児童が、危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育 注意喚起看板の設置	全て対応完了	