


長浜小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
長浜	1	2024	登校時に交通量が多く危険である。	【市】 外側線の修復	全て対応完了	
長浜	2	2024	児童転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
長浜	3	2024	グリーンベルトが薄くなっている。	【教育委員会】 グリーンベルト引き直し	全て対応完了	