



東小学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
東	1	2018	歩道橋が古く、壊れかけているところがあるので危険。 歩道橋を降りたらすぐに道路のため、交通量も多く危険。	【市】 交差点改良（関連路線整備による交通量の軽減）	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[2022点検箇所番号4] 都市計画道路 津之郷奈良津線