


松永小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
松永	1	2024	児童が登校する時間帯に、トラックが道路上に停車（横付け）して積み荷の上げ下げの作業をしていることがある。児童達は東に渡る横断歩道がないためこの道路を直進しており、積み荷作業を避けて大きく道路中央側を通らざるを得ないことがある。	【学校・地域】 地域・保護者への啓発	対策内容決定	
松永	2	2024	道のぎりぎりまで建物が建っており、カーブミラーはあるが、車から曲がり角から出てくる児童・歩行者が見えにくい。また、児童からもぎりぎりまで車が見えにくい。	【市】 路面標示「歩行者注意」を設置	全て対応完了	
松永	3	2024	道路から曲がって入ってすぐのところにはグレーチングが設置してあるが、すぐに溝になりるため道幅が急に狭くなるように感じる。また、信号待ちをする車（大型車の場合は特に）や、商店に商品搬入のトラック等が停まっていると道幅が狭くなるに加え、視界が悪く児童が通行するのに大変危険である。さらに、スピードを落とさず曲がって入ってくる車もある。	【市】 路側帯カラー化 (グリーンベルト)	全て対応完了	
松永	4	2022	雨の日、道路端の排水ができておらず、道に大きな水たまりができる。水たまりを避けて通るため、大変危険である。	【市】 路面等舗装補修、側溝修繕による 排水対策	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5]