伊勢丘小学校

凡　　例	
	小学校の点検･対策箇所
	中学校の点検･対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線（整備予定路線）

N

伊勢丘小学校

鳳中学校

1
2
3
4

縮尺　1：3000

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
伊勢丘	1	2024	自転車走行が多く、児童とすれ違う時、危険である。	【学校・地域】 注意喚起看板取付 自転車マナーについて申入れ	全て対応完了	
伊勢丘	2	2024	コンビニわきから小学校下への通りが抜け道になっており、南北方面に車のスピードが出ており、交通量も多い。	【市】 外側線の修復 【学校・地域】 地域・保護者への啓発 注意喚起看板取付	全て対応完了	
伊勢丘	3	2024	坂の上から下ってくる車のスピードが出ている。加えて白線が消えており、通学路が分かりにくい。そのため、児童が道路を曲がるとき、危険である。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【市】 路面標示の設置（減速） 外側線の修復	全て対応完了	
伊勢丘	4	2024	モールから出てくる自動車が一旦停止せずに歩道を横断することが多い。そのため、歩道を通行する児童が、危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育 注意喚起看板の設置	全て対応完了	