駅家西小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
駅家中学校
駅家西小学校
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200
1
2
3
4
5

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
駅家西	1	2024	道路と民地の関係で、道路が少し蛇行している箇所があり、車の離合が多く危険である。	【市】 隅切り整備	全て対応完了	
駅家西	2	2024	スピードを出して走行している車両がいる。	【警察】対応完了 速度路面標示の増設 交通監視の実施 【市】対応中 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	全て対応完了	
駅家西	3	2024	道が狭く、車と歩行者の距離が近いので危険である。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	全て対応完了	
駅家西	4	2022	通学路の路面へ亀裂が入っている。 つまづきやすくなっており、危険。 横断歩道も薄くなっており、安全対策が必要。	【市】 路面等舗装補修	全て対応完了　2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号7]	

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
駅家西	5	2025	横断歩道が薄くなっており、車からの視認性が悪い。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	