金江小学校



N
平田公園
平田クラブ
県道熊野松永線
近居
江川
藁
最明坊
新川
才ノ内橋
福山市消防団金江分団
福山市金江交流館
福山市立金江小学校
金江小学校
プール
金江保育所
金見
大明神社
船津公園
八幡神社
実蔵坊
凡例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺 1：2500

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
金江	1	2024	学校正門前を金江町外の自動車が猛スピードで通過する。登下校時に児童に接触したり、児童をはねたりする危険性がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	全て対応完了	校門前の横断歩道が消えかかっているが、敷設当初から年数が過ぎて、渡った先に民家が建つなどして、現在の横断歩道敷設条件を満たしていない。そのため補修はできないこととなった。安全指導により児童に注意喚起をする。
金江	2	2024	道幅が狭く、自動車の離合が難しい。柵がないため、自動車が通ると児童が川に落ちそうになる。	【県】 転落防止柵の設置（地域の合意形成後）	全て対応完了	
金江	3	2024	路側に溝川が流れている。川幅は狭いが川底までの高さがあり子どもが落ちると大けがをする危険がある。	【市】 ラバーポール設置 →大型車の進入路のため利用者に理解を求めたが、施工の同意が得られなかった。	対策実施困難	
金江	4	2024	路上に地下水が染み出ている。冬季は凍結して危険である。	【市】 側溝整備	全て対応完了	
金江	5	2024	道路の端を歩く場合に溝に落ちる危険性がある。	【市】 ポストコーンの設置 路肩修復	全て対応完了	