神辺小学校


N
神辺西中学校
1
2
神辺小学校
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
神辺小	1	2024	生活道路であることに加えて、通学時間帯は通勤の車両も増えるため、特に通行車両が多い。幹線道路につながる一本道のため、スピードの速い車両が多い。路側帯があるが、道幅が狭いため離合する車両が路側帯に入ってくる。新しい分譲地ができており、通行児童数が増える見込み。	【市】 路面標示の設置 路肩ポール設置 【学校・地域】 通学路の変更 PTAに見守り依頼 児童生徒への交通安全教育	全て対応完了	
神辺小	2	2023	三叉路で大型車等の離合で道いっぱいに車が通り、危険である。	【市】 改善対応（バイパス整備等）	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5] 2023年度随時点検