瀬戸小学校



凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
瀬戸小学校
町地頭分
明王台二丁
草戸
瀬戸町地頭分
瀬戸町長和
1
2
3
縮尺　1：8000
100 50 0 100 200 300 400

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
瀬戸	1	2022	児童は登下校時、隅に寄って車を避けているが、2箇所の急カーブが危険。（会社北側のモロン坂辺り）	【市】 路面標示（減速・急カーブ）の設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]
瀬戸	2	2022	坂になっており、車のスピードが出ているため、児童が交差点を横断する際に危険を感じる。	【市】 路面標示（横断者あり・交差点マーク）の設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号3]
瀬戸	3	2022	車の通行量も多く、見通しが悪い地点があり危険である。 危険箇所へ歩道（歩道橋）、標識、凹凸のあるライン設置を望む。（瀬戸小学校南東の佐波瀬戸幹線道路）	【市】 路面標示の設置 路面標示（横断者あり）の修復 路面等舗装補修（対策完了）	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号6] 2022年度中に舗装の打替え実施（大規模） 信号機は福山道路完成後に検討