高島小学校


凡　　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
1
2
高島小学校
3
縮尺　1：4000
100　50　0　100

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
高島	1	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示の設置 （グリーンベルト，交差点マーク，児童注意） 外側線の修復	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]
高島	2	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示（児童注意）の設置 カーブミラー設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]
高島	3	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示（交差点マーク）の設置 カーブミラー設置（2箇所） 路面等舗装補修 （補修後にストップマークの設置）	一部対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4]