中条小学校


凡　　例
小学校の点検･対策箇所
中学校の点検･対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
2
1
中条小学校
縮尺　1：7000
100　50　0　100　200　300

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
中条	1	2024	朝、児童進行方向と車両進行方向が交わるが、交差点にミラー等もなく、車両のスピードも結構出ていて危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育 ~~横断旗の設置~~→設置しない	全て対応完了	
中条	2	2024	転落防止柵が1か所設置されておらず、危険である。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	