手城小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
手城こども園
手城郵便局
手城歩道橋
介護老人保健施設くつろぎ苑
中東会館
ラ・ムー手城店
福山市立手城小学校
手城小学校
プール
15.8
福山市立手城幼稚園
手城中公園
JA福山市手城支店
南手城町四丁目
2
5
8
17
2
1
9
4
縮尺　1：2000
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
手城	1	2024	登校時は歩行者専用道路になっているが、下校時は商業施設に入る車両が多く、児童の横断帯である横断歩道が剥離していて見にくい状況である。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
手城	2	2022	外側線が消えかけており，交通量も多く，危険である。	【市】 歩行空間確保のため側溝蓋掛け	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4]