戸手小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
戸手小学校
福山市立戸手小学校
プール
県立芦品まなび学園高等学校
中戸手会館
戸手新池
戸手配水池
福山市戸手交流館
戸手保育所
上戸手変電所
コーナン新市店
戸手郵便局
法光寺
地蔵橋
縮尺　1：2500
0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
戸手	1	2024	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が非常に多く、横断が困難である。道路に勾配があり、横断歩道があっても歩行者に気付きにくい。	【警察】 信号機設置について県警本部へ要望	全て対応完了	
戸手	2	2024	学校西門外の道路が狭く、通学のピーク時には児童、自転車に乗った中学生、自動車などが集中する。また、側溝は、広く深さもあるため転落が心配される。柵が設置されているが、柵がない部分が３か所ある。現在、ロープで転落防止になるようにしてある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	