長浜小学校


N
谷地川
14
1
（河川改修）
東手城町二丁目
東手城町三丁目
三つ橋公園
2
（河川改修）
三ツ橋
（橋工事中）
手城川公園
東手城町四丁目
長浜小学校
3
県営引野住宅
公園
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：2500
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
長浜	1	2024	登校時に交通量が多く危険である。	【市】 外側線の修復	全て対応完了	
長浜	2	2024	児童転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
長浜	3	2024	グリーンベルトが薄くなっている。	【教育委員会】 グリーンベルト引き直し	全て対応完了	