# 久松台小学校


凡　　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
久松台小学校
1
2
3
4
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

| 学校名 | 位置図番号 | 通学路点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久松台 | 1 | 2024 | 通学路を覆いかぶさるように茂った樹木が連なっており、春には虫が落下し、秋には枯葉が落下して登下校中の児童にとって危険。 | 【市】<br>枝の剪定 | 全て対応完了 | |
| 久松台 | 2 | 2022 | 通学路沿いの白線が薄くなっており，登下校中の子どもに車が接触しそうになり，危険である。 | 【市】<br>グリーンベルト設置<br>路面標示（止まれ）の強調 | 全て対応完了 | 2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4] |
| 久松台 | 3 | 2020 | 歩道と道路の境界（柵）がないため，車と歩行者が接触する可能性がある。（境の柵を設置） | 【市】<br>歩車分離対策の実施 | 対応中 | 2020年度(令和2年度)からの継続[2022点検箇所番号6] |
| 久松台 | 4 | 2018 | 歩道がないため，歩行者が車と接触する可能性がある。 | 【市】<br>ポストコーンの設置 | 対応中 | 2018年度(平成30年度)からの継続[2022点検箇所番号7] |