明王台小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
明王台小学校
1
2
3
岩井下池
明王台一丁目
福山こころの病院
明王台浄化センター
佐波町
草戸町
下池（下）
下池（上）
聖神社
日和谷風公園
福山市立明王台小学校
プール
福山市明王台交流館
シャローム幼稚園
奥ノ院
愛宕神社
明王院
明王院五重
明王台中央公園
草戸山公園
明王台五丁目
明王台三丁目
明王台滅田池
明王台団地
明王台緑地
明王台一丁目
谷奥池
縮尺　1：2500
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
明王台	1	2024	この1丁目歩道区間は劣化が著しく、陥没箇所が次々とでき、部分修繕では追いつかない現状にある。多くの児童が登下校に利用しており、転倒等の危険性が高い。	【市】 路面等舗装補修	一部対応完了	
明王台	2	2024	小学校前・横断歩道が年々不鮮明になりつつある。この横断歩道は、小学校児童を始め、交流館利用者等の通行量の多い横断歩道である。坂道下方のカーブにより見えにくい位置にあるために、横断歩道の鮮明化が求められる。現状の横断歩道・塗料の剥がれ状況や車両の通行量から、2年後の通学路合同点検時には、この横断歩道は75%以上の不鮮明率に達することが想定される。学区内では児童の通行量が最も多い。	【警察】 横断歩道の修復 【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 路面標示の設置 横断歩道のカラー化	全て対応完了	
明王台	3	2024	3丁目レンガ通りの公園入口・住宅側の路面が樹木の根が隆起し、波打っている状態になっている。2年前に登校時の児童が隆起部分に躓き、けがをした場所である。また、違った縁石の破損個所もあり、危険である。	【市】 路面等舗装補修	全て対応完了	