幸千中学校



凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
5
6
11
12
13
幸千中学校
縮尺　1：3500
100
50
0
100

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
幸千	1	2022	雨天時に，自転車で通学する生徒や通勤車との離合により，小学校の児童が危険。	【市】 外側線の引き直し	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号11]