城南中学校


N
城南中学校
光南町三丁目
野上町三丁目
緑町
沖野上町一丁目
沖野上町二丁目
沖野上町三丁目
沖野上町四丁目
沖野上町五丁目
沖野上町六丁目
多治米町一丁目
多治米町二丁目
多治米町三丁目
多治米町四丁目
多治米町五丁目
多治米町六丁目
東川口町三丁目
東川口町四丁目
東川口町五丁目
川口町一丁目
川口町二丁目
川口町三丁目
川口町四丁目
川口町五丁目
川口東小学校
川口小学校
多治米小学校
曙小学校
曙町五丁目
千代田町一丁目
千代田町二丁目
西新涯町一丁目
西新涯町二丁目
新涯町三丁目
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：7800
100 50 0 100 200 300 400

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
城南	1	2024	通勤・通学時の交通量が多く、本校の生徒数とあわせて危険が多い。また、一時停止の交通表示が摩耗し、消えかけている。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【市】 外側線の修復	全て対応完了	
城南	2	2024	通勤・通学時の交通量が多く、本校の生徒数とあわせて危険が多い。一方通行で対向車の心配がないドライバーが死角から出てくる中学生を認知しにくい。	【市】 交差点マーク設置	対策内容決定	
城南	3	2022	信号も横断歩道もない交差点。 朝と夕方の交通量が多い。 見通しはそこまで悪くない。	【市】 路面標示（交差点マーク）の修復	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5]