大成館中学校


N
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
1
2
3
4
大成館中学校
遺芳丘小学校
縮尺　1：5500
100　50　0　100　200

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
大成館	1	2024	府中松永線が開通し、通勤・通学時間帯の交通量が増加し、スピードも出やすいため横断時に危険。西進する車両は、左側アパートのダストボックスで松永駅方面から北進する歩行者を視認しずらいため、横断時に危険。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	全て対応完了	
大成館	2	2024	道幅が狭く、河川まで高さ３メートル以上あり転落の危険あり。	【市】 転落防止柵の設置	対応中	