中央中学校


N
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
中央中学校
桜丘小学校
西深津小学校
1
2
3
4
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
中央	1	2024	歩道に雑草が生えていて視界を遮っていたり、もともとせまい歩道をさらに狭くさせている。	【県】 草刈り	全て対応完了	【県】年2回の除草対応しており今年度分は完了