鷹取中学校


凡　例
小学校の点検･対策箇所
中学校の点検･対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
福山市光交流館
野上町三丁目
テニスコート
プール
（建設中）
福山市立鷹取中学校
鷹取中学校
草戸郵便局
縮尺　1：1000
10 5 0 10 20 30 40 50

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
鷹取	1	2022	住宅街道路のＴ字交差点。 鋭角方向に車両，歩行者の往来の見通しが悪い。 鋭角にある住宅塀が高く，見通しが極めて悪くなった。	【市】対策内容決定 外側線の引き直し グリーンベルトの設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]