芦田中学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
芦田中学校
福山市立芦田中学校
福山あしな商工会芦田支所
芦田町下有地
出店橋
枝広橋
本久寺
免仏面池
湯上池
山之上池
上迫池
富谷ドームランド
NTTドコモ中国芦田基地局
富谷池
広域農道福山御調線
荒神池
上枝広
富谷グランド
福山市立動物園
動物園管理センター
上枝広クラブグラウンド
新山総合カッティングセンター
恵木製作所
フシ池
有郷池
下有地橋
縮尺　1：3000
0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
芦田	1	2023	高低差のある道路で，路肩が崩れ危険である。	【市】 路肩整備	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]