多治米小学校


凡　例
小学校の点検･対策箇所
中学校の点検･対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
多治米小学校
福山市立多治米小学校
プール
荒神社
五本松会館
ケアワークスえんじゅ
中国バス
児童発達支援センターひかり園
JA福山市食と農の交流館
千代田町一丁目
ふくふく市
西多治米保育所
千代田第1公園
多治米町六丁目
千代田会館
八丁目沖川橋
九丁目沖川橋
多治米町四丁目
多治米町五丁目
十丁目沖川橋
川口西一町内会集楽部
川口町五丁目公
堀出観音
沖川
1
2
3
縮尺　1：2500
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
多治米	1	2024	歩道の線が途中で切れている。登下校する人数に対して歩道の幅が狭い。	【市】 外側線の新設・修復 路側帯カラー化（グリーンベルト）	全て対応完了	
多治米	2	2024	歩道の線が途中で切れている。交差点の停止線が薄くなっており見えづらい。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【市】 外側線の新設・修復 路側帯カラー化（グリーンベルト）	全て対応完了	
多治米	3	2024	横断歩道の線が薄くなっており見えづらい。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
多治米	4	2024	自動車の交通量が多く、横断歩道前で停止する車が少ない。	【市】 路面標示の設置（横断児童あり）	全て対応完了	