済美中学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
2
3
5
6
8
1
済美中学校
縮尺　1：4500
100　50　0　100

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
済美	1	2024	８時ごろの通学通勤時に、赤坂駅方面に向かう自転車・歩行者と、済美中学校方面に向かう自転車・歩行者がすれ違う際に、道幅が狭く、柵がないため畑・用水路へ落ちた生徒が複数名いる。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
済美	2	2024	車が離合するのに精一杯な幅であるにもかかわらず、交通量が多く、通勤通学時に、自動車と接触しそうになることがある。	【市】 対策案検討	経過観察	