


2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【旭小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	10-1	旭	国道313号	歩道橋から降りてきた際に、後方から来る自転車が見えにくい。	【県】 警戒標識, 路面標示等の設置 【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	

# 旭小学校



凡 例	
● (Red)	学校からの要望点検箇所
● (Blue)	地域からの要望点検箇所
— (Pink)	小学校区の境
— (Green)	通学路
■ (Yellow)	小学校
— (Dashed Orange)	整備予定路線

縮尺 1 : 7500  
 100 50 0 100 200 300