

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【網引小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	67-1 (209-1)	網引	市道 常下安井幹線	道路が狭い。歩道等の境がない。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 擁壁(ブロック) ガードパイプ		【市】対策着手中
2	67-2 (209-2)	網引	市道 上安井39号線	川へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵	○	
3	67-3 (209-3)	網引	市道 上安井46号線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵	○	
4	211-1	網引	県道 新山府中線 市道 下安井86号線	神谷川左岸道路拡幅に伴う県道との優先順位不明瞭。	【市】 道路改良工事 【学校・地域等】 「通学路」の看板設置	○	
5	212-2	網引	市道 宮内下安井幹線	路肩が整備されていない。側溝に転落する恐れがある。	【市】 路肩整備, 道路拡幅		【市】対策着手中
6	212-3	網引	県道 新山府中線 市道 宮内下安井幹線	見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	【市】 区画線 【県】 「減速」の路面標示 ドット線	○	
7	212-4	網引	市道 下安井139号線	道路が狭い。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 側溝蓋 区画線(外側線)		【市】対策着手中
8	215-1	網引	県道 新市七曲西城線	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。スピードを出す車が多い。	【県】 「減速」の路面表示 ドット線	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【網引小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	215-2	網引	県道 新市七曲西城線	見通しがわるい。スピードを出す車が多い。	【県】 区画線(文字)(ドット線) 【警察】 横断歩道の修復	○	
10	215-3	網引	県道 新市七曲西城線	スピードを出す車が多い。	【県】 区画線(文字)(ドット線) 歩道整備 【警察】 横断歩道の修復		県道 新市七曲西城線 【県】対策一部実施済(区画線) 【警察】対策実施済
11	215-4	網引	市道 上安井宮内幹線	外側線が消えかかっている。各方面からの児童が集中し、事故の恐れがある。	【市】 区画線(外側線) 【警察】 「止まれ」、停止線の路面表示 横断歩道の修復	○	
12	215-5	網引	市道 宮内新市1号幹線	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【市】 区画線	○	

# 網引小学校

