

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【泉小学校】

| 番号 | 点検番号 | 学校名 | 路線名 | 通学路の状況・危険の内容 | 事業主体・対策内容 | 対策済 | 備考 |
|----|-----------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----|---|
| 1 | 9-① (9-23-1) | 泉 | 県道 御幸松永線 | 道路が狭く、交通量が多い。 歩道が無く危険。 | 【県】 「学童注意」・ドット線の路面標示 歩道の設置 | | 【県】路面標示を対策済み。 追加で歩道を設置(御幸松永線 交通安全施設等整備工事) |
| 2 | 9-② | 泉 | 市道 山手21号線 | 通学時に交通量が多い。 | 【市】 区画線(カラーリング) | ○ | |
| 3 | 9-③ | 泉 | 県道 御幸松永線 外1路線 | 水路に転落の恐れがある。 | 【県】 水路・側溝の蓋がけ | ○ | |
| 4 | 9-23-2 | 泉 | 市道 山手4号線 | 道路が狭く、交通量が多い。 | 【市】 歩道の設置・拡幅 | | |

泉小学校

