

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【伊勢丘小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	36-1	伊勢丘	市道 伊勢丘9号線	交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)	○	
2	36-2	伊勢丘	市道 春日伊勢丘1号線 外2路線	大型車が頻繁に通る。	【学校・地域等】 スーパーへ交通誘導員を配置するよう依頼	○	
3	36-3	伊勢丘	主要地方道 神辺大門線	横断歩道橋を降りたときに歩行者と自転車とが接触する可能性がある。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
4	36-4	伊勢丘	市道 春日伊勢丘1号線 外1路線	交差点が狭い。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	
5	36-6	伊勢丘	市道 伊勢丘74号線 外1路線	交通量が多い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
6	36-7	伊勢丘	市道 伊勢丘26号線 外1路線	植え木があり車から歩行者が死角になる。	【市】 区画線(破線) 【学校・地域等】 樹木の剪定等	○	
7	36-8	伊勢丘	市道 春日伊勢丘1号線 外1路線	車がスピードを出す。	【市】 区画線(外側線) 歩車道境界ブロック 【警察】 横断歩道の更新	○	
8	36-10 (36-122-2)	伊勢丘	市道 伊勢丘引野北1号線 外1路線	幅員のせまい交差点である。車が歩道へ乗り上げて駐車する。	【市】 区画線(ドット線)(文字)	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【伊勢丘小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	36-122-1	伊勢丘	市道 伊勢丘48号線 外1路線	4叉路であり通行の主従が分かりにくい。	【市】 区画線(外側線)(破線)	○	【市】対策実施済み 【警察】横断歩道の設置は難しい。
10	36-122-3	伊勢丘	市道 春日引野北線 外1路線	交通量が多い。	【警察】 押しボタン式信号機を上申中		【警察】信号機を上申中であるが、設置の見通しは厳しい。
11	36-122-4	伊勢丘	市道 春日伊勢丘1号線	側溝へ転落の恐れがある。	【学校・地域等】 水路・側溝の蓋がけ	○	



# 伊勢丘小学校

