


2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【内海小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	65-2 (199-1)	内海	主要地方道 沼隈横田港線	歩道ののり面が急傾斜のためがけ崩れの危険がある。 排水路に崩落石が残っている。	【県】 土石撤去 ガードレールで歩車を分離	○	
2	65-3 (199-2)	内海	主要地方道 沼隈横田港線	のり面から樹木の枝が張り出している。	【県】 伐採(通行支障時)	○	
3	65-4 (200-1)	内海	市道 横島3号幹線	歩道等の境がない。見通しが悪い。交通量が多く、横断が困難。	【市】 区画線(文字)	○	
4	65-5 (200-2)	内海	市道 横島3号幹線	横断防止柵が歩道に傾いており危険。	【市】 横断防止柵の補修	○	

内海小学校

凡 例	
● —	学校からの要望点検箇所
● —	地域からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
—	整備予定路線



縮尺 1 : 10000
100 50 0 100 200 300 400 500