

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【駅家小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	47-1 (164-1)	駅家	県道 中野駅家線 市道 万能倉37号線	歩道等の境がない。道路が狭い。交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【県】 区画線(外側線) 【市】 水路・側溝の蓋がけ		【県】対策実施済
2	162-1	駅家	市道 近田江良3号線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
3	162-2	駅家	市道 近田江良3号線	歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線)	○	
4	162-3	駅家	市道 江良7号線 外1路線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
5	162-4	駅家	市道 江良4号線 外1路線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
6	162-5	駅家	市道 江良21号線 外1路線	歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線)	○	
7	162-6	駅家	市道 倉光江良4号線	歩道等の境がない。車両が県道へ出てくる際、一旦停止せずに出てくる。	【市】 ドット線の設置		【警察】2016年度に再点検。規制は難しいため、ドット線での対応とした。 2016年度内対策完了予定
8	162-7	駅家	市道 江良35号線 外1路線	横断が困難。	【市】 区画線(文字)(ドット線)	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【駅家小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	162-8	駅家	市道 江良23号線	東側車両が県道へ出てくる際、一旦停止せずに出てくる。	【市】 区画線(外側線)(警戒標示) 【警察】 一時停止規制		【市】対策実施済 【警察】規制は周辺住民への影響が大きく難しい。
10	163-1	駅家	市道 倉光江良1号線	河川が増水すると、道路との境がはっきりせず。転落する恐れがある。	【学校・地域等】 交通安全指導・誘導	○	
11	164-2	駅家	市道 万能倉50号線	歩道等の境がない。車両が県道へ出てくる際、一旦停止しない。	【市】 カーブミラーのサイズ変更 【学校・地域等】 ストップマークの設置	○	

