

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【駅家東小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	52-1	駅家東	県道 坂瀬川駅家線	見通しが悪い。横断が困難。交通量が多い。	【県】 区画線(ドット線)	○	【県】対策実施済 【学校・地域等】通学路の変更は変更後の経路の方が危険と判断し、見送り。
2	52-2	駅家東	県道 坂瀬川駅家線	交通量が多い。	【警察】 横断歩道の更新	○	

駅家東小学校

