

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【大津野小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	25-1 (25-73-3)	大津野	市道 大門35号線 外1路線	交通量が多い。歩道等の境がない。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 区画線(外側線) 防護柵 他路線の整備による交通量の軽減		市道 幕山台大門幹線 【市】対策着手中
2	25-2	大津野	市道 大門21号線	交通量が多い。道路が狭い。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 区画線(外側線) 他路線の整備による交通量の軽減		市道 幕山台大門幹線 【市】対策着手中
3	25-3 (25-71-2)	大津野	市道 大門82号線 外2路線	交通量が多い。歩行スペースが狭い。	【学校・地域等】 民地に入らないように指導 【市】 区画線(外側線)(カラーリング) 【警察】 横断歩道の設置		市道 幕山台大門幹線 【市】対策着手中
4	25-4	大津野	市道 大門74号線 外1路線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 ガードレール設置 【学校・地域等】 ガードレールを乗り越えないように指導	○	
5	25-71-1	大津野	市道 大門77号線 外1路線	抜け道となっており、通学時に交通量が多い。見通しが悪い。水路へ転落する恐れがある。路肩が狭い。	【市】 区画線(外側線) 防護柵	○	
6	25-72-1	大津野	市道 大門74号線	通学時に交通量が多い。車がスピードを出す。	【市】 区画線(外側線)(カラーリング) 【警察】 停止線の更新	○	
7	25-72-2	大津野	市道 大門111号線	通学路に路上駐車しており、児童が道路中央に避けなくてはならない。	【警察】 所有者へ指導	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【大津野小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
8	25-73-1	大津野	市道 幕山台大門幹線	交通量が多い。車がスピードを出す。	【市】 区画線(外側線)(カラーリング)	○	
9	25-73-2	大津野	市道 大門35号線	歩行者スペースが狭い。道路が狭い。	【市】 防護柵の撤去 他路線の整備による交通量の軽減		市道 幕山台大門幹線 【市】対策着手中

# 大津野小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	地域からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

