

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【金江小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	34-1	金江	県道 熊野松永線	道路が狭い。交通量が多い。川へ転落の恐れがある。	【県】 路面標示	○	
2	34-2	金江	市道 金江89号線	交通量が多い。	【市】 路面標示 【警察】 取締りの強化	○	
3	34-3	金江	市道 柳津金江5号線	側溝へ転落の恐れがある。交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【市】 転落防止柵 【警察】 取締りの強化		2016年度に再点検。通学路の変更を検討。できない場合は柵設置。
4	34-4	金江	市道 金江瀬戸幹線	歩道等の境がない。交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【市】 待避所の設置		2016年度に再点検。歩灯と横断歩道の増設は難しい。市で待ち場の安全確保と検討した。 【市】2017.2発注予定
5	34-3-114-1	金江	県道 熊野松永線	道路が狭い。川へ転落の恐れがある。	【学校・地域等】 「通学路」の標示 「飛び出し注意」の標示設置 【県】 路面標示	○	
6	34-3-115-1	金江	県道 熊野松永線	道路が狭い。見通しが悪い。	【県】 「減速」等の路面標示	○	

金江小学校

