

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【神村小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	28-1 (28-2) (28-3-85-2) (28-3-86-1)	神村	県道 松永新市線	道路が狭い。	【県】 「通学路」の路面標示	○	
2	28-3 (28-3-84-3) (28-3-85-3)	神村	県道 松永新市線	側溝へ転落の恐れがある。大型車が頻繁に通る。	【県】 外側線の車道よりにドット線	○	
3	28-4	神村	水路	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 ガードパイプの設置	○	
4	28-6	神村	市道 神村161号線	道路が狭い。	【市】 区画線(外側線)		
5	28-8 (28-3-81-4) (28-3-84-2)	神村	市道 神村118号線	転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		【市】対策着手中
6	28-3-78-1 (28-3-79-1)	神村	市道 神村144号線	樹木が道路にはみ出している。	【市】 木の伐採	○	
7	28-3-78-2	神村	市道 神村144号線	グレーチングが滑りやすく、転倒の恐れがある。	【市】 蓋がけ		【市】対策着手中
8	28-3-78-3	神村	市道 神村144号線	水路へ転落する恐れがある。	【市】 区画線(外側線)		【市】対策着手中

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【神村小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	28-3-78-4	神村	市道 神村76号線	路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【学校・地域等】 ストップマークの設置 【市】 外側線の引き直し	○	
10	28-3-81-2	神村	市道 神村153号線	排水溝の蓋がなく転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
11	28-3-81-3	神村	市道 松永神村2号線	川へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
12	28-3-83-1	神村	市道 神村141号線	道路が狭い。	【市】 路肩補修	○	
13	28-3-83-3	神村	市道 神村129号線	交通量が多い。	【市】 水路・側溝の蓋がけ		
14	28-3-84-4	神村	市道 神村129号線	川へ転落の恐れがある。	【県】【市】 調整中		
15	28-3-84-5	神村	県道 松永新市線	路面が低いため雨水がたまりやすく、歩行者が水しぶきを受ける。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
16	28-3-84-7 (28-3-84-9)	神村	市道 神村101号線 外1路線	交通量が多い。	【市】 交差点のカラー舗装化 路面標示の設置	○	

## 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

### 【神村小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
17	28-3-84-8	神村	市道 神村154号線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 水路・側溝の蓋がけ	○	
18	28-3-85-1	神村	市道 神村129号線	横断が困難。	【県】 区画線(ドット線) ラバーポールの設置	○	

# 神村小学校

