

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【川口小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	5-1	川口	市道 御門新涯幹線	車の交通量が多い。	【市】 区画線(破線・文字・外側線)	○	
2	5-2	川口	市道 多治米6号線 外1路線	車の交通量が多い。	【市】 区画線(破線・文字・外側線) 【警察】 区画線(一時停止)の修復	○	
3	5-3 (5-14-1)	川口	市道 多治米8号線 外1路線	見通しが悪い。	【市】 区画線(文字) 【学校・地域等】 足型マークの追加設置 通学路看板の設置	○	【学校・地域等】対策実施済
4	5-4	川口	市道 東川口川口2号線 外1路線	車の交通量が多い。	【市】 区画線(文字) 【警察】 標識の高さ調整	○	【警察】対策実施済
5	5-11-1	川口	市道 川口8号線 外1路線	横断待ちの際に、歩行者の待機場所がない。	【市】 床版設置・側溝蓋	○	
6	5-11-2	川口	市道 東川口川口3号線	横断が困難。	【市】 区画線(破線・文字) 蓋掛	○	市道 御門新涯幹線

川口小学校

