

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【川口東小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	60-1	川口東	市道 松浜東川口2号線	歩道が狭い。	【市】 区画線(外側線)(カラーリング)	○	
2	60-3	川口東	市道 東川口多治米2号線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 防護柵の設置	○	
3	60-4	川口東	市道 多治米8号線 外1路線	見通しが悪い。	【市】 カーブミラーの設置	○	
4	60-5	川口東	県道 福山港松浜線	交通量が多く、大型車も多い。	【県】 外側線再布設 視界を妨げる街路樹の撤去 階段に繁茂した木の剪定 交差点改良、歩道の設置		2015年度(平成27年度)8月 合同点検実施分 【県】対策一部実施済 交差点改良、歩道の設置を検討

川口東小学校

