


2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【神辺小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	74-1 (241-2) (243-1) (243-2)	神辺	市道 川南66号線	道路が狭い。水路へ転落の恐れがある。大型車が頻繁に通る。スピードを出す車が多い。	【市】 路肩整備, 道路拡幅 嵩上げ工 防護柵・防止柵等の設置	○	
2	74-2	神辺	市道 高屋川右岸幹線 外1路線	道路が狭い。歩道等の境がない。大型車が頻繁に通る。	【市】 調整中		歩道を設置する方向で検討したが、車道と歩道の高さが合わず、合流道路からの視界を妨げることになり、事故が増えることが予想されるため、代替案として路面表示を検討する。
3	74-3 (240-2)	神辺	市道 川南春日幹線	交通量が多い。横断が困難。7:30-8:30の歩行者・自転車専用道路規制を守らない車が多い。	【県】 区画線(ゼブラ引き直し) 【市】 区画線(外側線)(ドット線)	○	【市】対策実施済 【県】対策実施済 【警察】規制は周辺住民への影響が大きいため、難しい。
4	74-4 (242-1)	神辺	市道 川南40号線	道路が狭い。歩道等の境がない。交通量が多い。	【市】 調整中		
5	240-1	神辺	市道 川南春日幹線	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【市】 路面標示の設置	○	
6	245-1	神辺	(右岸) 市道 湯野川北1号線 (左岸) 市道 高屋川左岸6号線	交通量が多い。スピードを出す車が多い。路面に凹凸がある。歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線) 他路線整備による通学路の変更 【警察】 停止線の復旧	○	
7	245-2	神辺	市道 徳田川南幹線	横断歩道が消えかかっている。	【警察】 横断歩道復旧	○	

神辺小学校



凡 例	
● (Red)	学校からの要望点検箇所
● (Blue)	地域からの要望点検箇所
— (Pink)	小学校区の境
— (Green)	通学路
■ (Yellow)	小学校
— (Orange dashed)	整備予定路線

縮尺 1 : 10000
100 50 0 100 200 300 400 500