

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【熊野小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	19-①	熊野	主要地方道 福山沼隈線	見通しが悪い。	【県】 路面標示の設置 【学校・地域等】 幟の位置変更	○	
2	19-③	熊野	市道 熊野幹線	車がスピードを出す。	【市】 調整中		
3	19-④	熊野	農道	見通しが悪い。	【市】 ドット線を設置	○	
4	19-⑤ (19-59-10)	熊野	市道 熊野5号線	道路が狭い。路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		【市】対策着手中
5	19-⑥ (追加)	熊野	主要地方道 福山沼隈線	沼隈から福山に向けて走る車が全く止まらない。	【県】 ドット線・「歩行者注意」の標示	○	
6	19-57-1	熊野	市道 熊野33号線	道路が狭く水路も深い	【市】 転落防止柵	○	
7	19-57-2	熊野	農道	論田川に掛かる、鳴神歩道橋のジョイントのゴムが飛び出している。	【市】 目地材の搬出	○	
8	19-58-1	熊野	農道	川へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【熊野小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	19-58-2	熊野	市道 熊野66号線 外1路線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
10	19-58-3	熊野	県道 熊野松永線	水路へ転落の恐れがある。	【県】 転落防止柵	○	
11	19-59-1	熊野	県道 熊野瀬戸線	横断が困難。大型車が頻繁に通る。	【県】 区画線(文字)		【警察】横断歩道の設置は難しいため、2016年度再点検し、県による路面標示(注意喚起)とした。
12	19-59-2	熊野	県道 熊野瀬戸線	歩行スペースが狭い。路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【県】 側溝の蓋かけ	○	
13	19-59-3	熊野	県道 熊野瀬戸線	水路へ転落の恐れがある。	【県】 防護柵の設置	○	
14	19-59-4	熊野	市道 熊野17号線	橋から転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵 路面舗装		
15	19-59-5 (19-59-6) (19-59-7)	熊野	県道 熊野瀬戸線	交通量が多い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
16	19-59-8	熊野	市道 熊野5号線	道路が狭い。路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		【市】対策着手中

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【熊野小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
17	19-59-9	熊野	市道 熊野10号線	横断歩道が消えかかっている。	【市】 舗装補修	○	
18	19-59-12	熊野	里道	道路脇の石積から水が湧き冬に凍結して滑る。	【学校・地域等】 側溝整備	○	
19	19-59-13	熊野	里道	冬に道路が凍結して滑る。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	
20	19-59-14	熊野	市道 熊野32号線	見通しが悪い。	【学校・地域等】 ストップマークの設置 通学路看板の設置	○	

熊野小学校

