

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【蔵王小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	13-1 (13-35-2)	蔵王	市道 蔵王31号線	見通しが悪い。横断が困難。	【市】 区画線(破線)(ドット線) 【警察】 取締りの強化	○	
2	13-2 (13-33-2)	蔵王	市道 蔵王57号線	横断が困難。交通量が多い。	【市】 区画線(カラーリング) 【警察】 横断歩道の再塗布	○	
3	13-3	蔵王	市道 蔵王87号線 外2路線	道路が狭い。見通しが悪い。	【市】 区画線(外側線)(破線) 【学校・地域等】 ストップマークの設置 通学路看板の設置	○	
4	13-4	蔵王	市道 南蔵王19号線	道路が狭い。交通量が多い。	【市】 区画線(外側線) 【学校・地域等】 ストップマークの塗り直し	○	
5	13-5	蔵王	市道 南蔵王19号線	交通量が多い。横断が困難。	【市】 区画線(カラーリング) 【学校・地域等】 通学路看板の設置 【警察】 一時停止の塗り直し	○	
6	13-33-1	蔵王	市道 蔵王74号線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置 外側線の設置	○	
7	13-33-6	蔵王	市道 蔵王41号線 外1路線	道路脇に雑草が生えており歩行スペースが無い。	【学校・地域等】 歩道部の草刈	○	
8	13-34-1	蔵王	市道 蔵王80号線	谷になっていて転落の恐れがある。	【市】 ラバーポールの設置	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【蔵王小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	13-34-2	蔵王	市道 蔵王87号線	道路が狭い。見通しが悪い。	【学校・地域等】 標示看板等の設置	○	
10	13-34-3	蔵王	市道 蔵王50号線	歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線)	○	
11	13-35-1	蔵王	市道 蔵王41号線	交通量が多い。	【警察】 停止線, 止まれの設置	○	
12	13-35-3	蔵王	市道 蔵王50号線	傾斜のある下り坂で車がスピードを出す。	【市】 区画線(外側線)	○	
13	13-35-4	蔵王	市道 蔵王87号線 外1路線	歩道等の境がない。交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)	○	
14	13-35-5	蔵王	市道 蔵王53号線 外1路線	見通しが悪い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
15	13-35-6	蔵王	市道 蔵王87号線	路上に無断駐車し, 道が狭くなっている。	【学校・地域等】 ドライバー・自転車利用者への協力依頼	○	

蔵王小学校

