

# 2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

## 【桜丘小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	49-1 (49-175-1)	桜丘	市道 北吉津15号線	車の交通量が多い。横断が困難。	【市】【警察】【学校・地域等】 調整中		
2	49-174-1	桜丘	市道 木之庄北吉津2号線	車の交通量が多い。歩道が狭い。	【市】 区画線(外側線)	○	
3	49-175-2	桜丘	市道 北本庄奈良津幹線	車の交通量が多い。横断が困難。	【学校・地域等】 通学路看板の設置 【市】 区画線(文字・カラーリング)	○	
4	49-2	桜丘	国道313号	交通量が多く、歩行空間が狭い。	【県】 交差点内の区画線(導流線)の設置 交差点改良、歩道の設置		2015年度(平成27年度)8月 合同点検実施分 【県】対策一部実施済 交差点改良、歩道の設置を検討
5	49-3	桜丘		見通しの良い直線で、車が速度を出し、交通量も多いため危険である。	【市】 「横断児童あり」の路面標示 【警察】 横断歩道の更新	○	2015年度(平成27年度)11 月合同点検実施分

# 桜丘小学校

