

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【山南小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	73-1	山南	市道 中山南32号線	見通しが悪い。	【学校・地域等】 標示看板等の設置	○	
2	227-1 (228-1)	山南	市道 中山南上山南2号線	歩道等の境がない。横断が困難。交通量が多い。	【県】 区画線(外側線) 【市】 歩行者溜りカラー舗装 側溝の蓋がけ	○	【県】対策実施済 【市】対策実施済 【警察】横断歩道の塗り直しは、 まだ見えるので今回は見送り。
3	227-2	山南	主要地方道 福山沼隈線	見通しが悪い。交通量が多い。	【県】 ドット線設置 【警察】 横断歩道修復(上申中)	○	
4	228-2	山南	市道 中山南18号線	樹木が道路にはみ出している。	【学校・地域等】 除草・伐採	○	
5	229-1	山南	市道 中山南38号線	樹木が道路にはみ出している。	【学校・地域等】 除草・伐採	○	

山南小学校

