


2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【樹徳小学校】

| 番号 | 点検番号 | 学校名 | 路線名 | 通学路の状況・危険の内容 | 事業主体・対策内容 | 対策済 | 備考 |
|----|--------|-----|----------------|--------------|--|-----|----------|
| 1 | 8-21-1 | 樹徳 | 市道 木之庄西町線 外1路線 | 車の交通量が多い。 | 【市】 区画線(文字・破線・外側線) 【警察】 横断歩道前のダイヤモンドの復旧 | | 【市】対策実施済 |
| 2 | 8-21-2 | 樹徳 | 市道 北本庄吉津町線 | 道路幅が狭い。 | 【学校・地域等】 交通安全指導・誘導 | ○ | |

樹徳小学校



| 凡 例 | |
|-------------------|-------------|
| ● (Red) | 学校からの要望点検箇所 |
| ● (Blue) | 地域からの要望点検箇所 |
| — (Pink) | 小学校区の境 |
| — (Green) | 通学路 |
| ■ (Yellow) | 小学校 |
| — (Orange dashed) | 整備予定路線 |

