

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【瀬戸小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	18-① 18-51-1	瀬戸	市道 佐波瀬戸幹線	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【市】 交差点改良		【市】対策着手中
2	18-52-2	瀬戸	市道 瀬戸草戸幹線	横断歩道があるが、交通量が多く、車が停車もしない。	【警察】 取り締まりの強化	○	
3	18-52-3	瀬戸	市道 瀬戸80号線 外2路線	瀬戸半坂線が渋滞した際に通学路に指定している道に車が進入してきて危険である。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	進入禁止の規制は周辺住民への影響から見合わせ。
4	18-② 18-③ 18-52-1 18-51-2	瀬戸	市道 佐波瀬戸幹線 外1路線	カーブの先に横断歩道があり見えにくい。	【市】 区画線(文字)(外側線)	○	
5	18-④	瀬戸	市道 瀬戸47号線	歩道等の境がない。	【市】 調整中		
6	18-⑤	瀬戸	市道 佐波瀬戸幹線 外1路線	カーブとカーブの間に横断歩道があり見えにくい。	【市】 調整中		
7	18-⑥	瀬戸	市道 瀬戸47号線	登下校時に交通量が多い。見通しが悪い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
8	18-⑦	瀬戸	県道 熊野瀬戸線	側道から車が出てくる。	【学校・地域等】 注意喚起の看板		【警察】通行規制は難しいため、2016年度再点検し、注意喚起の看板の検討とした。

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【瀬戸小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	18-55-2	瀬戸	市道 赤坂瀬戸幹線	見通しが悪い。	【市】 調整中		
10	18-⑨ (18-55-1)	瀬戸	県道 熊野瀬戸線	交通量が多い。	【県】 路面標示の設置	○	
11	18-⑩	瀬戸	市道 瀬戸1号幹線	道路が狭い。車のスピードが速い。	【市】 調整中		

瀬戸小学校

