

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【千田小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	14-2 (14-38-3)	千田	市道 千田幹線 外1路線	車の交通量が多い。横断が困難。	【学校・地域等】 見守りボランティアの対応	○	
2	14-3 (14-36-1)	千田	市道 千田66号線	道路が狭い。歩道等の境がない。見通しが悪い。	【市】 調整中		
3	14-4	千田	市道 千田51号線	団地からの出入りに設置された側溝が高く、段差ができています。	【市】 舗装補修	○	
4	14-37-2	千田	市道 千田幹線 外1路線	横断歩道がなく横断に危険である。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	
5	14-37-3	千田	市道 千田幹線 外1路線	横断歩道がなく横断に危険である。	【市】 横断歩道のたまり場整備 外側線の設置 【警察】 横断歩道の設置	○	
6	14-37-4	千田	市道 千田61号線	路肩が崩れている。雨のとき道路に水が流れる。道路と横の農地との落差が1m前後ある。	【市】 路肩整備 側溝整備 防護柵整備		【市】対策着手中
7	14-38-1	千田	里道	道路が狭い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
8	14-38-2	千田	国道182号 外1路線	横断歩道が消えかかっている。	【警察】 横断歩道の修復 【学校・地域等】 通学路の変更	○	

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【千田小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
9	14-39-1	千田	市道 横尾15号線 外3路線	横断が困難。	【市】 カラー舗装 【学校・地域等】 見守りボランティアの対応	○	
10	14-39-2	千田	市道 横尾15号線 外1路線	通学時に交通量が多い。	【市】 区画線(外側線)	○	
11	14-39-3	千田	市道 横尾23号線 外1路線	通学時に交通量が多い。	【警察】 横断歩道の設置	○	
12	14-5	千田		交通量が多く、交差点での事故が多発している。 交差点へ繋がる道は狭く、危険を感じる。	【市】 区画線(路側帯の拡幅) 交差点マークの設置 カラー舗装の設置	○	2015年度(平成27年度)11月合同点検実施分

千田小学校

